

Определить степени подвижности механизма и найти его класс. При наличии звеньев, создающих пассивные или лишние степени свободы, их указать и не учитывать при подсчете степени.

